

Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Verein Erholungsgebiet - Putzing

Am See 42

2203 Großebersdorf

Inspektionsbericht

Auftrag

Seewasseruntersuchung Badesee EHZ

Putzing

Behördenreferenz

9-W-8267/6 vom 16.5.1983

Auftrag vom / Zahl

17.04.2000 / Dauerauftrag

Anlass der Untersuchung

Beweissicherung

Geschäftszahl

10262

Auftragsnummer

E2409693

Inspektionsberichtsnummer

E2409693/02I

Projektbearbeiter/in

Mag. Ulrich Purtscher

Ort der Probenahme

Badesee EHZ Putzing

Datum der Probenahme / Inspektion

04.07.2024

Probenübergabedatum

04.07.2024

Prüfungszeitraum

04.07.2024 - 12.08.2024

Ausstellungsdatum des Berichts

12.08.2024

Probennehmer/in / Inspektor/in:

Tobias Schmiedecker, MSc

Seitenzahl

1 von 5

Beilagen

Ergebnisliste

Hydrobiologische Untersuchung

Biozönotische Untersuchung

Gewässerprofil

Prüfbericht Labor (E2409693/01LL)

Allgemeine Angaben zur Probenahme / Inspektion

Folgende Angaben gelten für alle entnommenen Proben

Verfahrensanweisung Inspektion

ÖNORM M 6230: 2018-03-15

Badegewässer – Anforderungen an die Wasserqualität, Untersuchung und Bewertung – akkreditiertes Verfahren
akkreditiertes Verfahren

Verfahrensanweisungen Probenahme

ÖNORM M 6231: 2001 10 01

Richtlinie für ökologische Untersuchung und Bewertung von stehenden Gewässern
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN ISO 5667- 1: 2022-11-01

Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 1: Anleitung und Erstellung von Probenahme-programmen und Probenahmetechniken
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN ISO 5667- 4: 2022-02

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 4: Anleitung zur Probenahme von natürlichen und künstlichen Seen
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN ISO 19458: 2006 11 01

Wasserbeschaffenheit - Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen
akkreditiertes Verfahren

Verfahrensanweisungen biologische Probenahme und Probenvorbereitung

BMLFUW: 2015 01

Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente Seen – Teil B2
Qualitätselement Phytoplankton: Felderhebung, Probenahme, Probenvorbereitung und Ergebnisermittlung
nicht akkreditiertes Verfahren

ÖNORM EN 15110: 2006 07 01

Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur Probenahme von Zooplankton aus stehenden Gewässern (Einschränkung nur qualitative Proben)
nicht akkreditiertes Verfahren

Messungen vor Ort

Wassertemperatur (°C), pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit (µS/cm), Sauerstoffgehalt (mg/l), akkreditierte Verfahren

Probentransport

ÖNORM EN ISO 5667-3:(2018-05)

Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 3: Konservierung und Handhabung von Wasserproben
akkreditiertes Verfahren

Wetter am Vortag d. Probenahme / Inspektion

wechselhaft

Wetter am Tag der Probenahme / Inspektion

windig, trocken, bewölkt, 17 °C

Zeitpunkt der Probenahme / Inspektion

8:30 Uhr

Beschreibung der Probenahmestelle(n) & Probenübersicht

Probe Nr. **1**
Entnahmestelle **Oberflächenprobe**
Interne Probennummer **E2409693/001**
Probenahmestelle **von Stufen aus**

Probe Nr. **2**
Entnahmestelle **Tiefenprobe (2,0m)**
Interne Probennummer **E2409693/002**
Probenahmestelle **von Stufen aus**

Anmerkungen zur Probenahme

Betriebszustand

ohne Besonderheiten
keine Auffälligkeiten

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind der Beilage „Prüfbericht Labor“ zu entnehmen und beziehen sich ausschließlich auf die gezogenen Probenmuster. Eine Zusammenfassung dieser Werte ist in der Beilage „Ergebnisliste“ ersichtlich.

Allgemeine Zeichenerklärung

BT	Badesee
FT	Angelfischsee
LT	Landschaftssee
NAB	Nassbaggerung
BG	Bestimmungsgrenze
WVA	Wasserversorgungsanlage
OFL	Oberflächenprobe
Tiefe	Tiefenprobe
oh.	oberhalb
uh.	unterhalb
n.e.	nicht erhoben
n.b.	nicht bestimmbar
n.a.	nicht analysiert
n.n.	nicht nachweisbar
n.w.	nicht wahrnehmbar
o.B.	ohne Besonderheiten
berechnet	Berechnungen und Summenbildungen

Konformitätsbewertung

Der Badensee entspricht während der Badesaison in chemisch-physikalischer Hinsicht auf Grund der stark verminderten Sichttiefe sowie der Überschreitungen der Richtwerte von Oxidierbarkeit (Tiefenprobe), Phosphor und Chlorophyll-a **nicht** den Anforderungen an Naturbadegewässer.

In bakteriologischer Hinsicht ist das Gewässer als sehr gut zu klassifizieren.

Trophiegrad: stark eutroph

Gemäß dem vorliegenden Ortsbefund, der Messungen vor Ort und der Gesamtheit der untersuchten Parameter ist das Wasser des Badesees für Badezwecke nur bedingt geeignet.

Das Gewässer zeigt eine deutliche erhöhte Nährstoffsituation (Eutrophierung) und ein vermehrtes Auftreten von toxinbildenden Blaualgen (*Microcystis* sp.). Eine Massenenwicklung dieser Blaualgen und eine damit verbundenen Gefährdung der Badegäste kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Wr. Neudorf, am 12.08.2024

Mag. Ulrich Purtscher (zeichnungsberechtigt für den Inspektionsbericht und gemäß
Bäderhygienegesetz, BGBl. Nr. 254/1976 berechtigt)

Dieser Inspektionsbericht mit der Berichtsnr. E2409693/02I, datiert mit 12.08.2024, besteht aus 5 Seiten und den oben angeführten Beilagen und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG. Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

----- Ende des Inspektionsberichts -----

Tabellarische Darstellung der Ergebnisse aus dem angehängten Laborprüfbericht

Gewässer: Badensee EHZ Putzing

Probenahmedatum		04.07.2024	04.07.2024	
Probenbezeichnung		Oberflächenprobe	Tiefenprobe (2,0m)	
Probennummer		E2409693/001	E2409693/002	
Sensorische Untersuchungen				Richtwerte ÖNORM 6230:2018-03
Farbe vor Ort	-	mäßig grün-weiß	mäßig grün-weiß	
Trübung vor Ort	-	mäßig	mäßig	
Geruch vor Ort	-	o.B	o.B	
Sichttiefe, sensorisch	m	1,0		≥ 2
Mikrobiologische Parameter				
Escherichia coli (E. coli)	KBE/100 ml	16	20	≤ 1000
Intestinale Enterokokken	KBE/100 ml	24	26	≤ 400
Physikalische Parameter				
Wassertemperatur vor Ort	°C	22,6	22,7	
pH-Wert vor Ort	-	7,9	8,3	5,5 - 9,0
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	µS/cm	708	702	
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	1/m	0,2	0,2	
Gelöste Gase				
Sauerstoff, gelöst vor Ort (als O ₂)	mg/l	11,4	10,6	
Sauerstoffsättigung vor Ort	%	135	126	≥ 80
Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden (als O ₂)	mg/l	0,9		
Chemische Standarduntersuchung				
Gesamthärte (Ca, Mg)	°dH	19,3	19,6	
Gesamthärte (Ca, Mg)	mmol/l	3,43	3,49	
Carbonathärte	°dH	11,6	11,6	
Ammonium (als N)	mg/l	0,013	0,016	
Nitrat (als N)	mg/l	0,54	0,57	
Nitrit (als N)	mg/l	0,014	0,014	
Chlorid (als Cl)	mg/l	43	43	
Sulfat (als SO ₄)	mg/l	110	110	
Summenparameter				
Oxidierbarkeit (KMnO ₄ -Index)	mg/l	18	31	≤ 20
Anorganische Spurenbestandteile				
Phosphor, gesamt (als P)	mg/l	0,028	0,027	≤ 0,02
Phosphat (als P)	mg/l	0,0077	0,0072	
Weitere organische Parameter				
Chlorophyll-a	µg/l	37		≤ 12

HYDROBIOLOGISCHE UNTERSUCHUNG / INSPEKTION

Probenahmestelle



Verwendung des Gewässers

Badesee

Ortsbefund Auftrag

Uferbeschaffenheit:

Uferlinie:	verbaut, strukturiert
Ufervegetation:	teilweise verwachsen

Freiwasserzone:

Flachwasserzonen:	nein
Tiefwasserbereiche:	nein
Makrophytenaufwuchs:	ja, teilweise verbaut

Sediment:	Schotter, Faulschlamm
-----------	-----------------------

Umlandnutzung:	Wiese, verbaute Flächen
----------------	-------------------------

weitere Angaben zum Gewässer:

Seezulauf:	Grundwasser
Seeablauf:	Grundwasser
Gewässeroberfläche [ha]:	<1,0
größte Tiefe [m]:	3,0

BIOZÖNOTISCHE UNTERSUCHUNG

Gewässer:	Badensee EHZ Putzing
Entnahmedatum:	04.07.2024
Ufersteine:	veralgt
Fischbestand:	ja
Fischbesatz:	n.e.

Häufigkeitsstufe: 1 = vereinzelt / 2 = selten / 3 = verbreitet / 4 = häufig / 5 = massenhaft

PHYTO- und ZOOPLANKTON	
CYANOPHYTA (Blualgen)	
Microcystis aeruginosa KÜTZING	2
Microcystis wesenbergii (KOMAREK)	4
BACILLARIOPHYCEAE (Kieselalgen)	
Amphora sp.	1
Aulacoseira granulata (EHRENBERG) SIMONSEN	2
Cymatopleura solea (BREBISSON) W.SMITH	2
Cymbella sp.	2
Fragilaria ulna acus Sippen KRAMMER & LANGE-BERTALOT	2
Fragilaria sp.	1
Gyrosigma sp.	2
Nitzschia sigmoidea (NITZSCH) W.SMITH	2
Pinnularia sp.	2
Surirella ovalis BREBISSON	2
DINOPHYCEAE (Dinoflagellaten)	
Ceratium hirundinella (O.F. MÜLLER) SCHRANK	2
Peridinium sp.	4
EUGLENOPHYCEAE (Augenflagellaten)	
Euglena sp.	2
CHLOROPHYCEAE (Grünalgen)	
Pediastrum duplex MEYEN	2
Pediastrum simplex MEYEN	2
Scenedesmus sp.	2
RHIZOPODA (Wurzelfüßer)	
Thecamoebida	3

ROTATORIA (Rädertiere)	
Ascomorpha sp.	2
Keratella cochlearis (GOSSE)	2
Keratella quadrata (O.F. MÜLLER)	1
Trichocerca sp.	2
CLADOCERA (Wasserflöhe)	
Bosmina longirostris (O.F. MÜLLER)	
Chydoridae Gen. sp.	2
UFER- UND WASSERPFLANZEN	
ANTHOPHYTA (Blütenpflanzen)	
Carex sp.	3
Nymphaea sp.	2
Phragmites australis (CAV.) TRIN. EX STEUDEL	3
Salix sp.	1
Bemerkung	
Microcystis - Blüte	

Gewässerprofil

BADEGEWÄSSERPROFIL / ORTSBEFUND

Gewässername:	Badesee Putzing
Datum der Profilerstellung:	04.07.2024
Aktualisierung:	2025
Kontaktinformation/Betreiber:	Verein Erholungsgebiet - Putzing
Zuständige Behörde:	BH Mistelbach
Wasserrechtliche Bewilligung:	9-W-8267/6 vom 16.5.1983
Entstehung/Geschichte:	nicht bekannt

Morphometrie:

Fläche:	<1,0 ha
Tiefe max.	3,0 m
Flachwasserzonen:	ja
Tiefwasserbereiche:	ja

Hygienische Risikofaktoren im Einzugsgebiet:

Punktuelle Badebetrieb:	Parzellen, Liegewiese
-------------------------	-----------------------

Limnologische Basisdaten (Zusammenfassung aus Voruntersuchungen):

Schichtung:	n.e.
Sauerstoffdefizit über Grund:	nein
Trophischer Zustand:	eutroph
Potential zur Algenmassenentwicklung:	ja
Makrophytenaufwuchs:	ja, vereinzelt

Sonstige Nutzungen:

Fischbesatz	n.e.
Fischbestand	ja

Beschreibung der land- und wasserseitigen Ausgestaltung der Badestellen:

Umlandnutzung:	Wiese, verbaute Flächen
----------------	-------------------------

Badestrand - landseitig:

Sediment:	grasbewachsen, steinig
Ufergestaltung:	erheblich verändert, monoton
Einstiegshilfen:	ja

Uferzone - wasserseitig:

Sediment:	schlammig/sumpfig
Ufergestaltung:	strukturiert
Ufervegetation:	teilweise

Ökozonen: gering

Einstiegshilfen: ja

Nebeneinrichtungen: n.e.

Bewirtschaftungsmaßnahmen:

Nutzungsbeschränkungen: ja

Anlagepflege: ja

Nennbelastung:

höchstzulässige Anzahl an Badegästen pro Tag: n.e.

Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf

Verein Erholungsgebiet - Putzing
Am See 42
2203 Groöbersdorf

Prüfbericht

Prüfberichtsnummer	E2409693/01LL
Ausstellungsdatum des Berichts	29.07.2024
Geschäftszahl	10262
Projektbezeichnung	Seewasseruntersuchung Badesee EHZ Putzing
Auftragsnummer	E2409693
Projektbearbeiter/in	PT
Art der Probe	Oberflächenwasser
Probenehmer/in	Tobias Schmiedecker, MSc (Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG)
Datum der Probenahme	Siehe Ergebnistabelle
Ort der Probenahme	Seewasseruntersuchung Badesee EHZ Putzing
Grund der Probenahme	Beweissicherung
Probeneingang ins Labor	Siehe Ergebnistabelle
Prüfungszeitraum	05.07.2024 bis 10.07.2024
Probenanzahl	Analysenproben: 2 Rückstellproben: 0
Seitenzahl	1 von 7
Anmerkung	

Prüfergebnisse

Probennummer:	E2409693/001							
Probenbezeichnung:	- Oberflächenprobe -							
Probenahmnorm:	nicht akkreditiert							
PN-Datum:	04.07.2024							
Probeneingang:	04.07.2024							
Probenbeschreibung:	siehe Probenahmeprotokoll							
Parameter	Norm	A*	MU**	BG****	Einheit	Ergebnis	Richtwerte	
Sensorische Untersuchungen							Richtwerte ÖNORM 6230:2018-03	
Farbe vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	mäßig grün-weiß		
Trübung vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	mäßig		
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	o.B		
Sichttiefe, sensorisch	---	0			m	1,0	≥ 2	
Mikrobiologische Parameter								
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	6		KBE/100 ml	16	≤ 1000	
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	7		KBE/100 ml	24	≤ 400	
Physikalische Parameter								
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1			°C	22,6		
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1			-	7,9	5,5 - 9,0	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1		10	µS/cm	708		
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	ÖNORM EN ISO 7887: 2012-04	1	20	0,1	1/m	0,2		
Gelöste Gase								
Sauerstoff, gelöst vor Ort (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1		0,2	mg/l	11,4		
Sauerstoffsättigung vor Ort	DIN ISO 17289: 2014-12	1	9	2,0	%	135,0	≥ 80	
Sauerstoffzehrung nach 48 Stunden (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1		0,2	mg/l	0,9		
Chemische Standarduntersuchung								
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5	0,1	°dH	19,3		
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5	0,01	mmol/l	3,43		
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	1	6	0,1	°dH	11,6		
Ammonium (als N)	ÖNORM EN ISO 11732: 2005-06	1	10	0,008	mg/l	0,013		
Nitrat (als N)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	15	0,23	mg/l	0,54		
Nitrit (als N)	ÖNORM EN ISO 13395: 1997-01	1	10	0,002	mg/l	0,014		
Chlorid (als Cl)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	4	1,0	mg/l	43		
Sulfat (als SO4)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	12	1,0	mg/l	110		

Probennummer:	E2409693/001							
Summenparameter								
Oxidierbarkeit (KMnO4-Index)	ÖNORM EN ISO 8467: 1996-01	1	19	0,6	mg/l	18	≤ 20	
Anorganische Spurenbestandteile								
Phosphor, gesamt (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	5	0,0033	mg/l	0,028	≤ 0,02	
Phosphat (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	4	0,0033	mg/l	0,0077		
Weitere organische Parameter								
Chlorophyll-a	DIN 38412-16: 1985-12	1	19	2	µg/l	37	≤ 12	

Probennummer:	E2409693/002							
Probenbezeichnung:	Tiefenprobe (2,0m)							
Probenahmnorm:	nicht akkreditiert							
PN-Datum:	04.07.2024							
Probeneingang:	04.07.2024							
Probenbeschreibung:	siehe Probenahmeprotokoll							
Parameter	Norm	A*	MU**	BG****	Einheit	Ergebnis	Richtwerte	
Sensorische Untersuchungen							Richtwerte ÖNORM 6230:2018-03	
Farbe vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	mäßig grün-weiß		
Trübung vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	mäßig		
Geruch vor Ort	ÖNORM M 6620: 2012-12	1			-	o.B		
Sichttiefe, sensorisch	---	0			m	1	≥ 2	
Mikrobiologische Parameter								
Escherichia coli (E. coli)	EN ISO 9308-1: 2014-12	10	6		KBE/100 ml	20	≤ 1000	
Intestinale Enterokokken	EN ISO 7899-2: 2000-11	10	7		KBE/100 ml	26	≤ 400	
Physikalische Parameter								
Wassertemperatur vor Ort	ÖNORM M 6616: 1994-03	1			°C	22,7		
pH-Wert vor Ort	ÖNORM EN ISO 10523: 2012-04	1			-	8,3	5,5 - 9,0	
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C vor Ort	ÖNORM EN 27888: 1993-12	1		10	µS/cm	702		
spektraler Absorptionskoeffizient (436nm)	ÖNORM EN ISO 7887: 2012-04	1	20	0,1	1/m	0,2		
Gelöste Gase								
Sauerstoff, gelöst vor Ort (als O2)	DIN ISO 17289: 2014-12	1		0,2	mg/l	10,6		
Sauerstoffsättigung vor Ort	DIN ISO 17289: 2014-12	1	9	2,0	%	126,0	≥ 80	
Chemische Standarduntersuchung								
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5	0,1	°dH	19,6		
Gesamthärte (Ca, Mg)	DIN 38409-6 : 1986-01	1	5	0,01	mmol/l	3,49		
Carbonathärte	DIN 38409-7: 2005-12	1	6	0,1	°dH	11,6		
Ammonium (als N)	ÖNORM EN ISO 11732: 2005-06	1	10	0,008	mg/l	0,016		
Nitrat (als N)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	15	0,23	mg/l	0,57		
Nitrit (als N)	ÖNORM EN ISO 13395: 1997-01	1	10	0,002	mg/l	0,014		
Chlorid (als Cl)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	4	1,0	mg/l	43		
Sulfat (als SO4)	ÖNORM EN ISO 10304-1: 2016-03	1	12	1,0	mg/l	110		
Summenparameter								
Oxidierbarkeit (KMnO4-Index)	ÖNORM EN ISO 8467: 1996-01	1	19	0,6	mg/l	31	≤ 20	

Probennummer:	E2409693/002							
Anorganische Spurenbestandteile								
Phosphor, gesamt (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	5	0,0033	mg/l	0,027	≤ 0,02	
Phosphat (als P)	ÖNORM EN ISO 15681-2: 2019-05	1	4	0,0033	mg/l	0,0072		

*** Akkreditierungsstatus:**

0) nicht akkreditiert

1) gekennzeichnete Parameter wurden von Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG, 2351 Wiener Neudorf, Palmersstraße 2 - Prüfstelle PSID 0071 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert

10) gekennzeichnete Parameter wurden vom Gruppenpartnerlabor EUROFINS Lebensmittelanalytik Österreich GmbH - PSID 0089 analysiert und sind nach EN ISO/IEC 17025:2017 akkreditiert

****Messunsicherheit in %**

*****Nachweisgrenze**

******Bestimmungsgrenze**

Messunsicherheit pH-Wert 0,19

Messunsicherheit Temperatur vor Ort 0,3°C

n.b. nicht bestimmbar

n.a. nicht analysiert

o.B. ohne Besonderheiten

Überschreitungen sind „fett“ markiert, Entscheidungsregel gemäß AGB.

Freigabe Prüfbericht (Name, Datum):

Philipp Seiz (zeichnungsberechtigt nach EN ISO 17025), 29.07.2024

Anlagen:

Nr.:	Bezeichnung:

Dieser Prüfbericht mit der Berichtsnr. E2409693/01LL, datiert mit 29.07.2024, besteht aus 7 Seiten und den oben angeführten Anlagen, und besitzt ausschließlich im Original Gültigkeit. Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG. Die angegebenen Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Eurofins Umwelt Österreich GmbH & Co. KG.

----- Ende des Prüfberichts -----